

**PLANO DE TRABALHO**

**INSTITUIÇÃO PROPONENTE**

Número do PT:				
Órgão/Entidade: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCABA				
CNPJ: 71.485.056/0001-21				
Endereço: Avenida São Paulo, 750				
Município: Sorocaba CEP: 18013002				
Telefone: 15 21018000 -8069				
Email: <a href="mailto:superintendencia@santacasasorocaba.com.br">superintendencia@santacasasorocaba.com.br</a>				
CPF	Nome Responsável	Função	Cargo	Email
434.196.158-68	Reinaldo Beserra dos Reis	Superintendente	Superintendente Executivo	<a href="mailto:superintendencia@santacasasorocaba.com.br">superintendencia@santacasasorocaba.com.br</a>

**GESTOR DO CONVÊNIO**

?

CPF	RG	Nome do Gestor	Cargo	Email
316.785.848-60	47.455.097-X	Raphael Pizzol Perillo	Gerente Predial	<a href="mailto:raphael.perillo@santacasasorocaba.com.br">raphael.perillo@santacasasorocaba.com.br</a>

**RECEBIMENTO DO RECURSO**

Banco: 001 Agência: 2414-7 Número: 7439-x
Praça de Pagamento: Sorocaba
Gestor do Convênio: Raphael Pizzol Perillo
Declaramos que esta Conta Corrente será exclusiva para o recebimento do recurso.



SESPTA2023004133DM

## CONTEXTO DA INSTITUIÇÃO PROPONENTE

### Missão da Instituição:

- Missão Promover a saúde, prestando assistência hospitalar de excelência, conciliando humanização, responsabilidade social e ambiental.
- Visão Ser reconhecida como hospital de excelência, referência na assistência de qualidade e no atendimento ético e humano.
- Valores

Princípios Cristãos: Prezamos pelos valores fundamentais da ética cristã.

Humanização: Valorizamos o ser humano servindo-o com respeito, acolhimento, prontidão e dedicação.

Qualidade e segurança: Buscamos continuamente utilizar as melhores práticas em saúde com foco na excelência.

Responsabilidade Socioambiental: Temos consciência de nosso papel na sociedade e no planeta e buscamos sustentabilidade.

**Caracterização:** Caracterizado como Hospital Geral, realiza com atendimentos em média e alta complexidade nas áreas clínicas e especialidades cirúrgica, obstétrica, possui leitos de Terapia Intensiva adulta e Neonatal, e atendimentos de Pronto Socorro referenciados nas áreas de Clínica Médica, Clínica Cirúrgica e Ortopedia, sendo todas destinadas à assistência exclusiva de pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Com 300 leitos realiza em média/mês de 1.110 internações, 220 procedimentos cirúrgicos, 190 partos normais e cirúrgicos, além de 2.300 atendimentos referenciados de Pronto Socorro e exames eletivos; realiza ainda a média de 2.230 atendimento oncológicos, possui 229 pacientes em tratamento em quimioterapia e 718 em hormonioterapia.

### Histórico da Instituição:

A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba foi fundada por católicos piedosos no início de 1803, com o objetivo de manter um hospital para atender os pobres e necessitados. No início, funcionou numa igreja dedicada a Santo Antônio, que existia no centro da cidade. No início de segunda metade do século XX, a igreja foi deixando que os leigos, bons cidadãos tomassem cada vez mais a frente a difícil empreitada de levar o hospital. Infelizmente as Irmãs que cuidavam gratuitamente dos doentes e moravam no hospital, foram expulsas no início dos anos 70. Segundo testemunhas da época, houve uma discordância de algumas práticas realizadas no hospital que iam contra a fé católica. Este fato fez com que aos poucos a Igreja Católica fosse afastando do hospital. Hoje após 40 anos de exílio, a Arquidiocese de Sorocaba, movida pela misericórdia aos mais pobres e doentes, volta a assumir um papel de protagonista neste serviço caritativo, para o bem do povo sorocabano.

## QUALIFICAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

**Objeto:** Custeio – 1- Prestação de serviços através de empresas especializadas para instalação de Bate macas tipo corrimão, Bate macas simples, Cantoneiras, Forro de gesso acartonado, Forro em gesso acartonado com sancas, inclusive emassamento e pintura, Forro mineral removível com sancas, inclusive emassamento e pintura, Forro em MDF com reforço, Revestimento de paredes em MDF, inclusive estrutura de fixação-portal, Instalação de luminárias, Paredes em drywall para complemento de Bandeira, Acabamento em encaixe de porta automática, Texturas em paredes internas, Emassamento e pintura de paredes internas; Esquadrias e vidro fixo do corredor, piso elevado para corredores ,portas automáticas, portas hospitalares ; e 2- Material de consumo: aquisição de tinta para pintura de paredes externa com área de 375 m<sup>2</sup> em 03 demãos, referente a fachada frontal que será realizada com mão de obra própria. (croqui anexo)



**Objetivo:** Adequar espaço físico dos ambientes hospitalares às normas técnicas de funcionamento e segurança e ao proposto na Política Nacional de Humanização – PNH promovendo uma ambiência acolhedora e confortável.

**Justificativa:** O hospital está realizando diversas reformas e manutenções corretivas, dentre estas, a substituição do telhado e implantação de novo sistema de climatização, em fase final de execução na área da recepção e adjacentes (consultórios, banheiros, circulação). Para compatibilização, considerando a passagem de tubulação do sistema de climatização faz-se necessário adequação nos seguintes itens: Bate macas tipo corrimão: serão instalados bate macas nos corredores que comporão 226,00 m, Bate macas simples: serão instalados 175 m nos quartos 01 ao 08, 10,12,14, 16 ao 23 ; Cantoneiras: o total de 8 unidades comporão os quartos de 01 ao 08; Forro de gesso acartonado: instalação de 66,67 m<sup>2</sup>, contemplando o quarto 23 e 10 banheiros conforme croqui anexo; Forro em gesso acartonado com sancas, inclusive emassamento e pintura: instalados na recepção, corredor de vitrais, entrada de WCs, salas administrativas e espaço de jardim vertical totalizando 218 m<sup>2</sup>; Forro mineral removível com sancas, inclusive emassamento e pintura: recepção e corredor interno no total de 28 m<sup>2</sup>; Forro em MDF com reforço: instalação de forro na recepção, corredor de vitrais e espaço jardim, totalizando 248 m<sup>2</sup>; Revestimento de paredes em MDF, inclusive estrutura de fixação-portal: totalizando 72 m<sup>2</sup> na recepção e entrada de WCs; Instalação de luminárias: para recepção e espaço jardim (1VB); Paredes em drywall para complemento de Bandeira: instalados na recepção e corredores de vitrais totalizando 27 m<sup>2</sup>; Acabamento em encaixe de porta automática: para a recepção (1VB); Texturas em paredes internas: para o corredor de vitrais totalizando 110 m<sup>2</sup>; Emassamento e pintura de paredes internas: para recepção com 102 m<sup>2</sup>; Esquadrias e vidro fixo do corredor: serão instaladas 10 unidades nos corredores; piso elevado para corredores com área de 139,60 m<sup>2</sup>; 03 portas automáticas para recepção e corredores; 24 portas hospitalares: serão utilizadas nos consultórios, copa, descanso, guarda de equipamentos, posto de enfermagem, DML, expurgo, sanitários; pintura de paredes: área de 375 m<sup>2</sup> referente a fachada frontal que será realizada com mão de obra própria.

As portas existentes em todo o prédio principal são de madeira, estão danificadas pelo tempo e principalmente não atendem as normas sanitárias para serviços de saúde, sendo necessária substituição. As esquadrias instaladas atualmente são do tipo janela duas folhas de correr com área de luz restrita, a substituição visa oferecer luminosidade e conforto para as áreas de circulação, aumentando a salubridade aos pacientes a funcionários. O piso em área contígua externa à circulação que dá acesso aos quartos, atualmente apresenta trincas, desnível e não possibilita a drenagem, ficando isolado para trânsito de funcionários e pacientes. O novo piso efetuará as correções necessárias desses problemas mencionados possibilitando acessibilidade conforme NBR 9050 e a utilização dessa área de luz.

Abaixo seguem as quantidades/áreas necessárias para atendimento do objeto com os respectivos valores dos orçamentos e anexo croqui na cotação de custos, identificando os itens e locais de substituição/instalação no prédio principal.



ITEM	SUBITEM	AMBIENTE	QUANTIDADE	VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
<b>1.</b>	<b>PROTEÇÃO DE PAREDES</b>			
1.1	BATE MACAS TIPO CORRIMÃO	CORREDORES	226,00 M	R\$ 30.404,24
1.2	BATE MACAS SIMPLES	QUARTOS 01 AO 08, 10,12,14	175,00 M	R\$ 23.700,80
1.3	CANTONEIRAS	QUARTOS 01 AO 08	8 UN	R\$ 1.024,80
	<b>SUBTOTAL</b>			<b>R\$ 55.129,84</b>
<b>2.</b>	<b>FORRO EM GESSO ACARTONADO</b>	<b>QUARTO 23 E 10 BANHEIROS</b>	<b>66,67 M2</b>	R\$ 5.666,95
<b>3.</b>	<b>FORRO, REVESTIMENTO E PINTURA DE PAREDES, ELÉTRICA</b>			
3.1	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM SANCAS, INCLUSIVE EMASSAMENTO E PINTURAS	RECEPÇÃO, CORREDOR DE VITRAIS, ENTRADAS DE WCs, SALAS ADMINISTRATIVAS E ESPAÇO DE JARDIM VERTICAL	218 M2	R\$ 96.224,98
3.2	FORRO MINERAL REMOVÍVEL COM SANCAS, INCLUSIVE EMASSAMENTO E PINTURA	RECEPÇÃO E CORREDOR INTERNO	28 M2	R\$ 14.175,85
3.3	FORRO EM MDF COM REFORÇO	RECEPÇÃO, CORREDOR DE VITRAIS E ESPAÇO JARDIM VERTICAL	248 M2	R\$ 108.182,38
3.4	REVESTIMENTO DE PAREDES EM MDF, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO-PORTAL	RECEPÇÃO E ENTRADA DE WCs	72 M2	R\$ 8.607,80
3.5	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS	RECEPÇÃO E ESPAÇO JARDIM VERTICAL	1 VB	R\$ 8.664,74
3.6	PAREDE EM DRYWALL PARA COMPLEMENTO DE BANDEIRA	RECEPÇÃO E CORREDORES DE VITRAIS	27 M2	R\$ 6.000,37
3.7	ACABAMENTO EM ENCAIXE DE PORTA AUTOMÁTICA	RECEPÇÃO	1 VB	R\$ 6.967,30
3.8	TEXTURA EM PAREDES INTERNAS	CORREDOR DE VITRAIS	110 M2	R\$ 8.876,58
3.9	EMASSAMENTO E PINTURA DE PAREDES	RECEPÇÃO	102 M2	R\$ 12.300,00
	<b>SUBTOTAL</b>			<b>R\$ 270.000,00</b>
<b>4</b>	<b>ESQUADRIAS E VIDRO FIXO DO CORREDOR</b>	<b>CORREDORES</b>	<b>10 UN</b>	<b>17.523,00</b>
<b>5</b>	<b>PISO ELEVADO</b>	<b>CORREDORES</b>	<b>139,6</b>	<b>R\$ 41.435,60</b>
<b>6</b>	<b>PORTAS AUTOMÁTICAS</b>	<b>RECEPÇÃO E CORREDORES</b>	<b>3 UN</b>	<b>R\$ 39.550,00</b>
<b>7</b>	<b>PORTAS HOSPITALARES</b>	<b>CONSULTÓRIOS, COPA, DESCANSO, GUARDA DE EQUIPAMENTOS, POSTO DE ENFERMAGEM, DML, EXPURGO, SANITÁRIOS</b>	<b>24 UN</b>	<b>R\$ 64.686,70</b>
<b>8.</b>	<b>TINTA</b>	<b>FACHADA FRONTAL</b>	<b>375 M2</b>	<b>R\$ 5.760,00</b>
	<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 499.752,09</b>



**METAS A SEREM ATINGIDAS**

**Metas Quantitativas:**

<p><b>1. Garantir a substituição de forro em área de 560,67 m<sup>2</sup> e Pintura de paredes em área de 375 m<sup>2</sup></b></p>	<p><b>2. Garantir a substituição de 24 portas hospitalares situadas nos consultórios, copa, descanso, guarda de equipamentos, posto de enfermagem, DML, expurgo, sanitários prédio principal;</b></p>	<p><b>3. Garantir a substituição de 10 esquadrias e vidro fixo do corredor conforme croqui.</b></p>	<p><b>4. Garantir a substituição de 139,60 m<sup>2</sup> de piso elevado nos corredores</b></p>	<p><b>5. Garantir a instalação de 226,00 m de bate macas tipo corrimão, 175m de bate maca simples e 08 cantoneiras conforme croqui</b></p>
<p><b>Ações para Alcance:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Contratação de prestação de serviços para instalação de forro de acordo com croqui em área de 560,67 m<sup>2</sup> e pintura da fachada frontal em área correspondente a 375 m<sup>2</sup> com mão de obra própria</li> <li>2. Contratação de prestação de serviços para instalação de 24 portas hospitalares novas</li> <li>3. Contratação de prestação de serviços para instalação de 10 esquadrias e vidro fixo no corredor conforme croqui</li> <li>4. Contratação de prestação de serviços para instalação de piso elevado em área de 139,60 m<sup>2</sup> para os corredores</li> <li>5. Contratação de prestação de serviços para instalação de 226,00 m de bate macas tipo corrimão e 175 m de bate maca simples e 08 cantoneiras</li> </ol>				
<p><b>Situação Atual:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Forro incompatível com o novo sistema de climatização em fase final de execução, aguardando finalização para pintura</li> <li>2. Portas danificadas pelo tempo de uso, fora das normas e sem padronização.</li> <li>3. Esquadrias antigas de duas folhas com restrição de luminosidade</li> <li>4. Piso externo à área contígua à circulação trincado, em desnível, sem acessibilidade</li> <li>5. Paredes sem bate macas e cantoneiras fora das normas de funcionamento hospitalar</li> </ol>				
<p><b>Situação Pretendida:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Forro adequado ao novo sistema de climatização em fase final de execução e pintura adequada</li> <li>2. Portas novas, padronizadas dentro das normas, de acordo com a nova estrutura física da instituição</li> <li>3. Esquadrias novas que ampliam a área de luz natural nas áreas de circulação</li> <li>4. Piso externo novo com acessibilidade</li> <li>5. Paredes com bate macas e cantoneiras atendendo as normas de funcionamento hospitalar</li> </ol>				
<p><b>Indicador de Resultado:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Relatório técnico e fotográfico antes da instalação x Relatório técnico e fotográfico após aquisição e instalação</li> </ul>				



SESPTA2023004133DM

<b>Metas Qualitativas:</b>	<b>Criar espaços saudáveis, acolhedores, confortáveis e que respeitem a privacidade preconizados na PNH</b>
<p>Ações para Alcance:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Trocar o forro para ajuste a tubulação do novo sistema de climatização na área de recepção e circulação contígua;</li> <li>2. Trocar as portas para atender as normas vigentes técnicas, de segurança, acessibilidade e às voltadas para humanização;</li> <li>3. Trocar as esquadrias antigas de duas folhas das áreas de circulação que integram a recepção aos quartos para proporcionar iluminação;</li> <li>4. Adequar o piso elevado dos corredores circulação favorecendo acessibilidade;</li> <li>5. Instalar bate macas e cantoneiras para atender as normas e aumentar a segurança e comodidade dos pacientes.</li> </ol>	
<p>Situação Atual:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Forro não comporta a nova tubulação e dutos do sistema de climatização em fase final de execução na recepção e circulação contígua;</li> <li>2. A Entidade dispõe de portas danificadas pelo tempo, sem padrão e que não garantem em sua totalidade a privacidade e conforto dos pacientes.</li> <li>3. As esquadrias são de dupla folha e limitam a entrada de luz nas áreas de circulação que integram a recepção aos quartos;</li> <li>4. Piso com trincas, desnível e sem sistema de drenagem;</li> <li>5. Ausência de bate macas e cantoneiras nos quartos, recepção e circulação;</li> </ol>	
<p>Situação Pretendida:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Forro adequado ao novo sistema de climatização na recepção e circulação contígua, bem como, pintura do ambiente</li> <li>2. Portas novas atendendo as normas permitindo maior privacidade e conforto aos pacientes;</li> <li>3. Esquadrias com modelo que permita a entrada de iluminação natural;</li> <li>4. Piso regular, nivelado com acessibilidade de acordo com a NBR 9050;</li> <li>5. Bate macas e cantoneiras instalados na recepção, circulação e quartos, aumentando o percentual de bom e ótimo no grau de satisfação dos usuários apurados nas pesquisas de ambiência mensais aplicadas em 20% do total de internações realizadas no período</li> </ol>	
<p>Indicador de Resultado:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Relatório de resultados da pesquisa de satisfação do usuário no item instalações do hospital anterior a substituição de forro, das portas, esquadrias, piso e instalação dos bate macas e cantoneiras e relatório de resultados da pesquisa de satisfação do usuário no item instalações do hospital posterior a substituição de forro, das portas, esquadrias, piso e instalação dos bate macas e cantoneiras.</li> </ul>	

**ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO**

Ordem	Etapa	Duração	Descrição
1	Cotação	30 dias	Realizar cotação junto às empresas especializadas
2	Prestação de serviço	90 dias	Executar contrato de prestação de serviço
3	Aquisição de Material	30 dias	Realizar a compra do material previsto de forma isolada
4	Comprovação da despesa	20 dias	Apresentação dos documentos comprobatórios do serviço prestado e das notas fiscais
5	Pagamento	10 dias	Pagamento mediante a apresentação de nota



**PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS**

Ordem	Natureza	Tipo Objeto	Aplicação	Proponente	%	Concedente	%
1	Custeio	Custeio	Prestação de serviços	0	0	R\$ 493.992,09	98,85
2	Custeio	Custeio	Aquisição de Material de consumo	0	0	R\$ 5.760,00	1,15

**1. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

Nº Parcela	Valor	%	Proponente	%	Concedente	%	Total de Desembolso
1	R\$ 499.752,09	100	0,00	0	R\$ 499.752,09	100	R\$ 499.752,09
<b>Total</b>	<b>R\$ 499.752,09</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 499.752,09</b>	<b>100</b>	<b>R\$ 499.752,09</b>

**2. PREVISÃO DE EXECUÇÃO**

Início: A partir da data de assinatura do Ajuste

Término: 31/12/2024

**3. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DESTE PLANO**



CPF	Nome da pessoa	Função	Cargo	e-mail
434.196.158-68	Reinaldo Beserra dos Reis	Superintende	Superintende Executivo	superintendencia@santacasasorocaba.com.br

**DECLARAÇÃO**

*Na qualidade de representante legal do proponente, DECLARO, para fins de prova junto à Secretária de Estado da Saúde, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o tesouro ou qualquer órgão ou Entidade da Administração Pública, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos deste Poder, na forma de Plano de Trabalho.*

**ASSINATURAS DIGITAIS**

Documento assinado digitalmente pela(s) pessoa(s) abaixo, conforme Decreto Federal 8.539 de 08/10/2015.

Sorocaba, 29 de Agosto de 2023

REINALDO BESERRA DOS REIS  
Superintendente Executivo  
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCABA

CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE MOURA  
Diretor Técnico de Saúde III  
DIRETORIADODRSXVISOROCABA-CRS/DRS16

WILSON ROBERTO DE LIMA  
Coordenador  
CGOF / COORDENADORIA DE GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA / GABINETE DO COORDENADOR

ELEUSES VIEIRA DE PAIVA  
Secretário de Saúde



SESPTA2023004133DM



Gabinete do Secretário



Assinado com senha por: REINALDO BESERRA DOS REIS - 21/08/2023 às 07:26:28  
Assinado com senha por: CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE MOURA - 24/08/2023 às 17:19:03  
Assinado com senha por: WILSON ROBERTO DE LIMA - 29/08/2023 às 09:39:58  
Assinado com senha por: ELEUSES VIEIRA DE PAIVA - 29/08/2023 às 10:19:40  
Documento N°: 050241A2556454 - consulta é autenticada em:  
<https://demandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/050241A2556454>



SESPTA2023004133DM